



Renault

Alle modeller med motorkode: K4J, K4M, K7J, K7M, K9K

Generatorkontrollampe lyser.
Kraftig støjudvikling fra generatorremmen.

Hvis ovenfor nævnte fejlbillede optræder ved disse køretøjsmodeller, kan dette også skyldes en defekt generatorremskive. Årsagen hertil kan være en beskadiget støtteflade. I dette tilfælde skal remskiven kontrolleres for beskadigelse og om nødvendigt udskiftes.

Vær i den forbindelse opmærksom på køretøjsproducentens monteringsanvisninger vedrørende korrekt forspænding af generatorremmen.

Bulletin

