



Renault Megane I alle modeller med enkeltgnisttændspoler

Motoren starter ikke og / eller har tændingsfejl

Hvis der for disse biler reklameres over, at motoren ikke starter og / eller har tændingsfejl, kan fugt, der er trængt ind i tændrørsboringen være en mulig årsag hertil. I så fald opstår der på grund af fugten kontaktproblemer mellem tændrørsstikkene og tændrørene.

Fejlen afhjælpes ved at rengøre tændrørsboringerne og tændrørsstikkene. Tændrørene skal også udskiftes. For at forhindre at der igen trænger fugt ind, skal tændrørsstikkene tættes med silikonefedt.

OBS!

Kun biler med Denso-tændspoler er berørt.

Bulletin