



Saab 9-5 biler med stelnr.: W3087635 - X3005081

Dårlig forbindelse på stelpunkt G30

Opstår der problemer med fejl på komponenterne / systemerne lysfunktion venstre side, venstre forlygtevisker, forlygterelæ, alarmsirene, vakuumpumpe, tryktransducer, kølblæsermotor og -relæ, vaskerpumpe og niveausensor, kan det skyldes en dårlig forbindelse på stelpunkt G 30. Stelpunktet sidder i motorrummet foran den venstre hjulkasse.

For at afhjælpe problemet skal stelforbindelsen kontrolleres. Fjern eventuel korrosion og etabler en fejlfri forbindelse.



Stelpunkt G 30

Bulletin