



# BULLETIN

---

## **Subaru**

## **Outback**

**Årgang: 2001 – 2003**

## **Forester**

**Årgang: 2003 – 2004**

### **Pludseligt forhøjet omdrejningstal i tomgang.**

Hvis der klages over forhøjet omdrejningstal i tomgang for de ovennævnte biler, kan det skyldes en defekt ved fartpilotsens reguleringsmotor.

Evt. kan kabeltrækket fra fartpilotsens reguleringsmotor til gasspjældet løsne sig fra sin holder. Det kan medføre forhøjet tomgang.

Problemet er allerede taget op af fabrikken, og ejerne af de berørte biler er underrettet.

På værkstedet fastgøres det pågældende kabeltræk med en ekstra klemholder, således at det ikke kan løsne sig.

Man må dog formode, at en række årsager har medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.