



SUZUKI

Grand Vitara

Modelår: juni 2005 - februar 2007

Motor: Diesel

Fejl i diverse systemer motorledningsgruppe beskadiget

Problem:

Motorledningsgruppen kan være beskadiget, hvorved der kan opstå fejl i diverse systemer.

Arsag:

Skaden på ledningsgruppen i motorrummet kan være forårsaget af holdetapperne på motorafdækningen, der stikker for langt frem. Disse kan skure mod ledningsgruppen og medføre fejl ved diverse elektriske systemer.

Dette gælder for de ovennævnte modeller med følgende stelnumre:

JSAJTA44V 00100031 til 208945 og
JSAJTD44V 00100054 til 223901

Problemløsning:

Kontroller og evt. reparer ledningsgruppen og sæt en beskyttelse på, der kan købes hos en Suzuki-forhandler.