



VW Golf 3 (1H)

Kombiinstrument / kontakt til bagrudevarme: ulogiske funktioner

Ved ovennævnte køretøjer kan der forekomme en ulogisk funktion ved belysningen i kombiinstrumentet og kontrollampen til kontakten til bagrudevarmen.

Således tænder fx belysningen i kombiinstrumentet, når bagrudevarmen aktiveres. På den anden side lyser kontrollampen til kontakten til bagrudevarmen, når belysningen er tændt.

Årsagen kan være et kabelbrud ved kabelgennemføringen i bagklappen (billede). Skulle det efter fjernelse af kabelgennemføringen vise sig, at der foreligger et kabelbrud hhv. at isoleringen er beskadiget, kan belysningens korrekte funktion genoprettes ved en faglig korrekt istandsættelse.

