



VW Golf | Bora | Passat – årg. 1998 - Lyde fra instrumentbrættet

Knirkelyde omkring sikringsdækslet og instrumentpanelet

Årsag:

Ved nogle af ovennævnte køretøjer opstår der en knirkende lyd fra sikringsdækslet på sikringskassen og selve sikringerne (fig. 1). Denne lyd opstår omkring instrumentpanelet ved sikringskassen.



Fig. 1

Afhjælpning:

Tag sikringsdækslet og afdækningen af. Skru skruen løs (fig. 2), skub sikringskassen indad og spænd skruen fast, mens du trykker ind.

Nu er afstanden blevet øget, og lyden vil forsvinde (fig. 3). Sæt afdækningen og sikringskassen på igen.



Fig. 2



Fig. 3

Bulletin