



## **VW Lupo** **Alle modeller**

### **Radioen slukker af sig selv.**

Hvis der på disse biler reklameres over, at radioen slukker af sig selv, kan årsagen være en softwarefejl. Dette gælder radiomodellerne Beta 5 fra producenten Philips.

Ved bestemte driftstilstande kan radioen slukke af sig selv, men kan tændes igen, når der trykkes på tænd/sluk-knappen. Fejlen afhjælpes ved at initialisere radioen igen. Dette gør du ved at afmontere radioen og afbryde spændingsforsyningsstikket i mindst 10 sekunder.