



## **VW T4**

### **Alle modeller med 2.5 L TDI motor**

### **Produktionsår til 12.2003**

#### **Generatorkontrollampen lyser**

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være spændingsspidser. Ved aktivering og deaktivering af vandcirkulationspumpen kan der opstå for høje spændingsspidser. På grund af disse spændingsspidser kan der forekomme kapacitive overkoblinger i ledningsnettet, som ødelægger generatorregulatorens L-klemme. I så fald skal generatorregulatoren og vandcirkulationspumpen og pumpen udskiftes.

**Bulletin**