



Alfa Romeo 147 – alle modeller med sideairbag

Airbaglampen lyser

Hvis der klages over ovenstående problem, kan årsagen måske findes i stikket fra airbag-kabelbundet, jf. billedet. Ved justering af sædeposition belastes stikforbindelsen. Dårlig kabelføring og mangelfuld fastgørelse af kabelbundet gør, at stikforbindelsen går løs, og den elektriske forbindelse afbrydes.

Da det er airbag-systemet, der er berørt, skal gældende sikkerhedsbestemmelser iagttages.



I ovenstående tilfælde er fremgangsmåden som følger:

- Batteriets minuspol kobles af.
- Holderen til kabelbundet adskilles fra den nederste del af sæderammen ved at dreje fremad og trække væk fra drejningspunktet.
- Stikforbindelsen presses sammen.
- Til sidst udlægges kabelgruppen som vist på billedet og fikseres med kabelholdere af plastik.



- Genmonter holderen i omvendt rækkefølge
- Gør det samme ved det andet forsæde
- Batteriet kobles på, og fejllageret slettes

Bulletin