



Alfa Romeo 166, årgang 1998-2001, alle modeller med Bosch Motronic M1.5.5

Dårlig tomgang

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være aflejringer i gasspjældshuset.

Gasspjældet lukker ikke længere korrekt på grund af aflejringerne. Der kan også ud over den dårlige tomgang forekomme reklamationer over, at motoren tager dårligt imod "gassen", og "motorryk". I så fald skal gasspjældshuset rengøres indefra. Sådan gør du:

- Løsn de elektriske kontakter på huset (gasspjældsaktuator).
- Afmonter gasspjældshuset.
- Rengør indervæggen med et egnet rengøringsværktøj.
- Aktivér gasspjældet manuelt 3-5 gange og kontrollér, at det fungerer korrekt.
- Udfør om nødvendigt rengøringen en gang til.
- Monter gasspjældshuset igen.
- Genetabler de elektriske kontakter.
- Kontrollér motorens tomgang.

Bulletin