



Audi A6 (4B)

Sikring nr. 14 brændt over, central-lås, rudeløfter, sædevarme, læse-, fodrums- og kabinelys, tyverialarm, skydetag, tyverialarm periodisk uden funktion.

Hvis der for disse biler reklameres over ovennævnte fejl, kan et beskadiget ledningsnet i forsædeområdet være årsagen. Det involverer ledningsnettet til sædevarmen eller fodrumsbelysningen. Beskadigelserne, der medfører en kortslutning, opstår omkring lænden og i overgangen mellem sædet og ryglænet.

Fejlen afhjælpes ved at reparere de beskadigede ledninger og beskytte skurresteder med klæbefilt. Ledninger, der eventuelt er for lange, skal trækkes således, at nye / fortsatte beskadigelser undgås.

Bulletin