



## **Audi A6**

### **Modelserie 4B2, 4B4, 4B5, 4B6**

### **Produktionsår 1997 - 2005**

#### **ESP-kontrollampen lyser.**

Hvis der på disse biler reklameres over, at ESP-kontrollampen lyser, og fejlregistreringen "Fejlhukommelse Motorstyreenhed" eller "Belastnings-/omdrejningstalsignal fra motorstyreenhed" er gemt i fejlhukommelsen, er en mulig årsag en fejl i motorstyringen. Da ESP i tilfælde af regulering også griber ind i motorstyringen for f.eks. at begrænse drejningsmomentet, må der ikke foreligge nogen systemfejl. Hvis der foreligger en fejl, kan den ovennævnte fejl opstå i ESP-systemet og medføre frakobling af ESP. Fejlen afhjælpes ved at udlæse fejlhukommelsen fra motorstyreenheden og afhjælpe evt. eksisterende fejl. Derefter skal fejlhukommelsen i ESP-styreenheden slettes.

**Bulletin**

