



## **Audi A2, A4, A6, TT** **Funktionsfejl - elektrisk dørlås**

### **På grund af indtrængende vand kan der opstå funktionsfejl i den elektriske dørlås**

På grund af vand, der trænger ind ved kabelgennemføringen, opstår der fejl i den elektriske dørlås, som resulterer i funktionsfejl. Disse funktionsfejl kan vise sig i form af forskellige symptomer:

- Selv om døren er lukket, bliver visningen „Døren åben“ stående i displayet på kombiinstrumentet.
- Kabinebelysningen fungerer ikke på grund af den manglende aktivering.
- Safe – og oplåsningmotoren fungerer ikke.
- Vinduerne åbnes automatisk.

Fejlene afhjælpes ved at udskifte dørlåsen. Dørlåse i nyeste udgave er udstyret med en bedre tætning og et revideret printkort.

**Bulletin**