



BMW **1-serie: E87** **Årgang 2005**

Fodrums-modulet (FRM) blokerer spændingstilførslen til bilens udvendige lygter

I ovennævnte modeller varetager fodrums-modulet (FRM) bl.a. overvågningen af bilens udvendige lygter.

Bemærk:

Der er ingen separat sikring af bilens udvendige lygter.

I dette tilfælde reklameres der for ovennævnte modeller over, at nummerpladelyset ikke virker.

I tilfælde af en elektrisk fejl blokerer fodrums-modulet (FRM) spændingstilførslen til de pågældende forbrugere.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Udlæs fejlhukommelsen
- Find fejlen, og afhjælp den
- Nulstil fodrums-modulet (FRM) iht. producentens angivelser (frigiv spændingstilførslen til den pågældende udgang igen)
- Udlæs fejlhukommelsen igen, og slet evt. fejlkoden