



BMW 3-serie: E90, E91, E93

Nummerpladebelysningen virker ikke

For ovennævnte modeller reklameres der over, at nummerpladelyset ikke virker.

Bemærk:

Fodrums-modulet (FRM) overvåger bilens udvendige lygter. Der er ingen separat sikring af bilens udvendige lygter.

I tilfælde af en elektrisk fejl blokerer fodrums-modulet (FRM) spændingstilførslen til de pågældende forbrugere.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Udlæs fejlhukommelsen
- Find fejlen, og afhjælp den
- Nulstil fodrums-modulet (FRM) iht. producentens angivelser (frigiv spændingstilførslen til den pågældende udgang igen)
- Udlæs fejlhukommelsen igen, og slet evt. fejlkoden