



BMW 5-er (E39) Produktionsår 03.2002 til 04.2002

Kontrollampe for olieniveau lyser

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være et defekt lyskontrolmodul. Selvom olieniveauet er korrekt, lyser advarselampen ved slutning af turen (tænding fra). Med få undtagelser sker dette kun i biler med zenonlys. I dette tilfælde skal lyskontromodulet programmeres påny. Dette kan pt. kun udføres af producenten.

Bulletin

