



BMW 5'er (E39) og 7'er (E38) med motorerne M51, M52, M60, M62

Recirkuleringspumpe til ABS kører konstant

Problemet kan skyldes et „hængende” ABS-motorrelæ. Motorrelæet forårsager en konstant aktivering af ABS-recirkuleringspumpen, indtil relæet åbner igen, f.eks. pga. rystelser. At pumpen kører, kan høres ved en snurrende støj, som kommer fra højre side af motorrummet foran. Pumpen kører periodisk videre, også når motoren er slukket. En konsekvens heraf kan også være, at batteriet bliver helt fladt. Desuden lagres fejlkoderne 14 (ABS-ventilrelæ) og 15 (recirkuleringspumpe). I så fald skal ABS-motorrelæet skiftes ud. Når reparationsarbejdet er udført, skal fejlkoderne slettes.

Bulletin