



## ***BMW 5er-serie, type E39, år 1995 - 2002***

***Airbag-advarselslampen slukkes ikke efter start. Radioen fungerer ikke. Airbag-lampen blaffer, når der tændes og slukkes for sminkespejlet.***

### **Ingen melding i fejlhukommelsen**

Det ovenfor nævnte symptom kan tyde på en underspænding på pin 2

(violet ledning) på tændingskontakten. Via denne pin forsynes en sikringsliste, som bl.a. er forbundet med airbagmodulet, sminkespejlet og radioen.

For at afhjælpe dette problem er det nødvendigt at udskifte tændingskontakten (fig.).

