



BMW E46 Motor: alle

Dynamisk stabilitetskontrol

For nogle af ovennævnte bilers vedkommende kan den nye stabiliseringskontrol (DSC) begynde at regulere i alle sving efter montering af nye dæk . Årsagen hertil er ofte den meget store følsomhed, DSC har, hvad angår gnidningsværdi for forskellige dæk. Denne registreres af DSC, specielt ved kørsel gennem sving. Herefter begynder DSC at regulere. For at løse problemet bør der anvendes egnede/godkendte dæk. Således egner for eksempel dæk af det samme fabrikat, den samme dimension og den samme profil sig ikke, da mærkningen for bilproducenten mangler.

Gummimiblandingen og således også gnidningsværdien kan afhængig af bilproducenternes angivelser variere. De dæk, der er fremstillet til BMW, har efter dækbetegnelsen en * (f.eks. Dunlop SP9000*). De kan naturligvis også monteres på biler, hvorved den samme problematik som beskrevet ovenfor kan optræde.