



## **BMW**

### **E46**

#### **Motor: 2,0 i (206S4)**

#### **Produktionsår: 11.98 - 02.00**

### **Ujævn tomgang Motoren arbejder i nøddrift**

Hvis der for ovennævnte bilers vedkommende afgives reklamationer i stil med "Ujævn tomgang", "Mager blanding", "Fejlkode lambdasonde" eller "Motoren arbejder i nøddrift", kan årsagen være en korroderet ledning til krumtaphusudluftningen.

Motoren kan trække "falsk luft" ind via den defekte udluftning. Problemet afhjælpes ved at montere en modificeret udluftningsledning, og fejlhukommelsen slettes.