



## **BMW**

### **3-serien (E 46)**

### **5-serien (E 39)**

### **7-serien (E 38, E 65, E 66)**

#### **Gaspedal-signalgiver (gaspedal) sætter sig fast.**

Hvis der for disse bilmodellers vedkommende reklameres over, at gaspedal-signalgiveren periodisk sætter sig fast, er gaspedal-signalgiverens varmeudvidelse en mulig årsag. Den varme luft fra varmeapparatet, ved varmedysen til forsædet, får varmen til at udvide sig og gaspedal-signalgiveren sætter sig fast. Fejlen afhjælpes ved at kontrollere artikelnummeret på bagsiden af gaspedal-signalgiveren. Hvis artikelnummeret 1.165.708. er påtrykt, skal gaspedal-signalgiveren erstattes af en ny, forbedret udførelse.

De nødvendige reservedele kan bestilles gennem den lokale forhandler