



BMW 3'er - serie (E 46) med sæde- memory

Limousine, Coupe fra 09.99 – 09.2000

Touring fra 06.99 – 09.2000

Cabrio fra 12.99 – 09.2000

Unøjagtig tilbagestilling af sidespejl

Årsagen til problemet skal muligvis findes i styreenheden (spejl-memory).

Når den bagudgående bevægelse indlægges, sænker sidespejlet i passagersiden sig så langt ned, at kantstenen bliver synlig. Når den fremadgående bevægelse indlægges, bevæger spejlet sig tilbage til sin oprindelige position igen. Ved disse modeller kan der imidlertid ske det, at det ikke længere er muligt at foretage nøjagtig tilbagestilling som følge af mekaniske afvigelser i spejldrevet. Spejlet flytter sig ved hvert forsøg ca. 2° op. Først når positionskontakten til sæde-memory aktiveres, indtager spejlet sin oprindelige position.

I givet fald skal styreenheden (spejl-memory) i passagersiden skiftes ud. Det kræver, at dørindtrækket tages af.

