



## **Centrallås- styreenheder**

**På køretøjer med vakuumstyret centrallås, (Audi, Mercedes-Benz, VW), vil der efter udskiftning af centrallåsens styreenhed igen forekomme svigt.**

Årsagen til dette svigt er i de fleste tilfælde en utæthed i vakuumsystemet. Efter udskiftning af styreenheden skal hele systemet checkes med hensyn til tæthed. For Mercedes-Benz modellernes vedkommende, W124 / W123 / W201, skal også vakuumstyret lygtejustering, som ligeledes forsynes via vakuumpumpen, kontrolleres med hensyn til tæthed.

