



## **Chrysler PT Cruiser Alle modeller med 2,4 ltr. motor Produktionsår indtil 05/2000**

### **Motorkontrollampen lyser, fejlkode i fejlhukommelsen.**

Hvis der på disse biler reklameres over, at motorkontrollampen lyser, og fejlkoden P0441 (gennemstrømningsovervågning i aktivkul-filtrets udsugningssystem) er gemt i fejlhukommelsen, kan en mulig årsag være en softwarefejl i motorstyreenheden. Bilens køreegenskaber påvirkes ikke af denne fejl. Fejlen afhjælpes ved at opdatere softwaren i motorstyreenheden.

Bemærk:

Softwaren i motorstyreenheden kan kun opdateres af en autoriseret forhandler.

**Bulletin**

