



## **Chrysler Voyager Produktionsår 2001 - 2002**

### **Upræcis Tankmåler**

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at tankmåleren viser forkerte eller unøjagtige værdier, kan karosseristyreenheden (BCM) være en mulig årsag. På grund af en softwarefejl kan ovenstående fejl opstå. Fejlen afhjælpes ved at indlæse ny, ændret software i styreenheden.

**Bulletin**

