



Citroen Citroen Berlingo Modelår: 2005 - 2011

Svigt af multifunktionsenheden Horn uden funktion

På de ovennævnte modeller kan det medføre svigt i multifunktionsenheden og/eller til funktionssvigt af signalhornet. Som mulig fejlårsag kan det på nogle modeller være en defekt på bremsepedalkontaktens ledningenet, som ved uhensigtsmæssig anbringelse kan skure mod ratakslen.

I så fald skal ledningsnettet kontrolleres og beskadigede kabelisoleringer repareres med et reparationskit. Sæt en egnet beskyttelseskappe på og fikser ledningsnettet igen.

I givet fald skal ledningsnettet udskiftes, hvilket kræver et enormt arbejdsbehov.

Derefter skal funktionerne testes.