



Citroen C6

Fabrikationsår: fra 2006

Motorkode: DT17TED4 (type UHZ)

Motorfejltændinger, utilstrækkelig ydelse

Diagnosekontrollampen lyser.

„Anomali udstødningsrensning“ vises på multifunktionsdisplayet.

Den ovenfor nævnte fejl tyder på en mangel i udstødningsrensningsystemet. I det tilfælde vil man gætte på et tilstoppet sodpartikelfilter (FAP).

Hvis kontrollen eller udskiftningen med en ny del ikke giver nogen ændring, kan årsagen også ligge i brændstoffilteret. Allerede efter 30.000 km kan der forekomme klumper i filterelementet.

Dette symptom fremmes, når der tankes biodiesel.

Desuden kan tilsætningsstoffet til den regelmæssige regenerering af FAP bidrage til klumper i og til tilstopning af brændstoffilteret.

Afhjælpning: Udskift brændstoffilterelementet.

Praktisk tip: Udskift for en sikkerheds skyld brændstoffilteret inden for de foregivne inspektionsintervaller for hver 30.000 km, eller kontrollér i det mindste for urenheder.