



Daewoo Matiz **Motor: 0,8 l 38 kW**

Uregelmæssig tomgang, motor går ud.

En snavset eller defekt tomgangsregulator kan resultere i en ustabil tomgangsregulering og dårlige startegenskaber, eller det kan bevirke, at motoren dør helt ud. Der registreres ikke nødvendigvis nogen fejlkode. Problemet kan afhjælpes ved at rense tomgangsregulatoren og bypass-kanalen.

Bagefter skal motorstyreenheden programmeres på ny. Det gøres på følgende måde:

1. Slå tændingen fra
2. Træk sikringerne Ef4 (10A) og Ef19 (15A) ud
3. Slut tændingen til i 10 sek.
4. Slå tændingen fra
5. Sæt sikringerne i igen
6. Foretag testkørsel med varierende motoromdrejningstal og en hastighed på > 10km/t
7. Tjek tomgangshastigheden

Optræder fejlen igen, skal tomgangsregulatoren undersøges for defekt.

Bulletin