



Daewoo Nubira **Årgang: 1997 - 1999**

ABS-kontrollampe lyser

Det kan forekomme, at ABS-kontrollamperne tænder og slukker, når håndbremsen er trukket. Der ligger ikke nogen fejlkode gemt i fejllageret. I givet fald skal stelforbindelsespunktet i venstre A-rammes øverste område kontrolleres, efter at rammebeklædningen er taget af. Det kan eventuelt være nødvendigt at fjerne farverester på stedet for at sikre, at stelkablet har en fejlfri kontaktforbindelse.

Bagefter skal den rengjorte stelforbindelse behandles med korrosionsbeskyttelsesmiddel.

Bulletin