



# BULLETIN

---

## **Fiat 500 Årgang: 2007 til 2012 Alle modeller med ESP**

### **Advarselslampen for bakkestart lyser.**

Hvis det ved ovennævnte biler konstateres, at advarselslampen for bakkestart lyser, og fejlkoden C1216 samtidig er lagret i fejlhukommelsen, kan softwaren til ABS-/EPS-styreenheden være årsagen.

Følgende fejlkode kan være lagret:

- Fejlkode 'ensbetydende' med:
- C1216, koblingspedalstillingskontakt (sensor for koblingsposition) – signalfejl, ledningsnet.

Ved fejlanalysen bør stik, grænseflader/kontakter og kabelbundet til koblingspedalkontakten kontrolleres.

Hvis der her ikke kan konstateres afvigelser, er det nødvendigt af opdatere eller opgradere den installerede softwareversion hos bilproducenten for at afhjælpe fejlen.

