



## ***Fiat Multipla Bipower***

### **ABS/EBD-lampen lyser periodisk efter aktivering af vinduesviskere**

Opstår det problem, at ABS/EBD-advarselampen begynder at lyse, og multifunktionsdisplayet anmoder føreren om at køre på værksted, efter at vinduesviskerne er blevet aktiveret (intervalfunktion), kan årsagen ligge i relæet til vinduesviskerens intervalfunktion. Dette relæ forårsager elektriske forstyrrelser, som registreres af ABS-systemet. For at afhjælpe fejlen skal fejllageret fra ABS-styreenheden udlæses med et diagnoseapparat. Hvis der ikke findes nogen fejlkode, skal relæet til vinduesviskerens intervalfunktion udskiftes.

Komponentnummeret på det nye relæ er identisk med nummeret på det gamle relæ. Det nye relæ kan kendes på sin hvide farvemarkering.

For at undgå at der opstår fejl igen, skal det nye relæ udstyres med flere dioder og en modstand.

**Bulletin**