



Fiat

Punto (188)

Konstruktionsår: fra 09.1999

Motor: 1,2 i (44 KW)

Motorkontrollampe blinker/ Fejlkode P1300

For ovennævnte bilers vedkommende kan det forekomme, at motorkontrollampen blinker under kørslen. Der er dog ikke registreret nogen reklamationer. Er fejlen med kode P1300 (selvlæring impulshjul) samtidig gemt i motorstyreenheden, kan omprogrammering afhjælpe problemet. Først skal du dog sikre dig, at alle tændingsrelevante komponenter er i orden.

Læreproces impulshjul:

- Etabler en driftstemperatur i motoren på(> 80 °C) og sluk for den.
- Start motor og lad den køre i tomgang. Sluk for alle større strømforbrugere (lys, varme, airconditionanlæg).
- Giv gas 3 x efter hinanden, over 5000 omdrejninger, og slip hver gang pedalen helt. Vent mellem gasgivningerne, indtil tomgangsomedrejningstallet er nået.
- Sluk motoren og vent mindst et minut, mens tændingen er slået fra.
- Start motoren og iagttag, om motorkontrollampen slukker.
- Foretag en prøvetur.