



## ***Fiat Punto alle modeller fra 05/2000 til 07/2000***

### **Periodisk svigt i hastighedsvisning**

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at speedometeret har periodiske svigt, kan et forkert signal fra hastighedssensoren være en mulig årsag.

Motorstyreenheden modtager et forkert signal på grund af den defekte hastighedssensor, og det bevirker, at speedometeret svigter. Fejlen afhjælpes ved at montere en ny, ændret hastighedssensor. Hastighedssensoren er indbygget i gearkassen.

Den ændrede sensor kan kendes på en grøn afmærkning på stikket og produktionsnummeret 07F0 på sensorens hus.

**Bulletin**