



Ford Fiesta Fra produktionsår 2003 Alle biler med 1,4 l TDCI motor Med motorkode F6JB

Mangelfuld motoreffekt

Hvis kunden reklamerer over ovennævnte fejl, kan årsagen være et en defekt AGR-ventil. Endvidere kan der komme reklamationer over, at der forekommer kraftig sort røg og motorkontrollampen lyser. Ved udlæsning af fejlhukommelsen kan følgende fejlkoder være gemt: P1412 (AGR-ventil sætter sig fast) og P0404 (udstødningstilbageføring område-/ funktionsfejl, slange utæt eller stopper til, ledningsnet AGR-ventil). I dette tilfælde skal der monteres en ændret AGR-ventil, og der skal installeres en ny softwareversion (version B44 eller nyere). Slet efter reparationen fejlhukommelsen.

Bulletin

