



Ford Fiesta Med 1,25 ltr. Zetec-SE-motor Produktionsår 03.1997 - 07.1997

Dårlig tomgang, forhøjet motoromdrejningstal.

Hvis der ved disse biler reklameres over, at motoren har en dårlig tomgang, ikke vender tilbage til tomgangs-omdrejningstallet, og at der under kørsel med lukket gasspjæld ikke fremkommer nogen motorbremsevirkning, er en mulig årsag et softwareproblem i motorstyreenheden. Fejlen afhjælpes ved, at softwaren i motorstyreenheden opdateres af en autoriseret forhandler.

Bemærk:

1. Hvis softwaren i motorstyreenheden allerede er blevet opdateret, er det angivet med en gul mærkat med opdateringsdatoen på motorstyreenheden. Motorstyreenheden er monteret i forreste venstre fodrum på A-stolpen.
2. Hvis det er nødvendigt at opdatere softwaren, kan det være nødvendigt at gentilpasse startspærren til motorstyreenheden på biler med startspærre (PATS). Når startspærren tilpasses, skal alle eksisterende bilnøgler bruges.