



## ***Ford Galaxy Produktionsår 2002 - 2006 Motor: E5SB Alle modeller***

### **Airbag SRS - Advarselslyset lyser Fejlfunktion af bremsepedalkontakt**

Hvis SRS- advarselslyset (fig.) lyser ved kørsel ved de ovennævnte modeller, kan en fejlagtig justering af bremsepedalkontakterne være årsagen.

I dette tilfælde skal grundjusteringen af kontakterne kontrolleres og evt. indstilles.

Bemærk i denne forbindelse monteringsanvisningerne og sikkerhedsbestemmelserne for airbagsystemer fra producenten.

