



Ford

Fiesta produktionsår 1998 - 2001

Fiesta produktionsår 2002 - 2005

Focus produktionsår 1999 - 2005

Speedometeret har udsving, motoren starter dårligt, hastighedsafhængig radio – lydstyrken reduceres.

Hvis der på disse biler reklameres over de ovennævnte fejl, kan en mulig årsag være en defekt hastighedsføler i gearkassen. Fejldiagnosen kan udføres ved at kontrollere følerens modstand. Dette gør du ved at trække følerens stik af og måle modstanden mellem signaludgangen og steltilslutningen på føleren med et multimeter. Her skal der være følgende værdier:

Fiesta produktionsår 1998 - 2001: 12 - 18 kohm

Fiesta produktionsår 2002 - 2005: 1,4 - 1,6 kohm

Focus produktionsår 1999 - 2005: 1,4 - 1,6 kohm

Hvis de målte modstandsværdier ligger uden for toleranceområderne, skal hastighedsføleren udskiftes.

Bulletin

