



FORD

Ka, modelår 1996 – 2008

Motor: 1,3 l og 1,6 l Duratec-8V

Streetka, modelår fra 2003

Motor: 1,6 l Duratec-8V

Fiesta, modelår 2001 - 2008

Motor: 1,3 l Duratec-8V

Motorkontrollampen lyser

**Fejlkode: P0030, P0031, P0032, P0053,
P0130, P0131, P0132, P0133, P0134**

Problem:

En eller flere fejlkoder vises.

Mulig årsag:

Overophedning af den opvarmede lambdasonde.

Problemløsning:

Kontroller lambdasonden og udskift den i givet fald med en ny ændret lambdasonde. Derefter skal motorstyreenheden programmeres med en ny kalibrering.

Hvis der ikke gennemføres en programmering, så kan det medføre svigt af lambdasonden eller ujævn motorgang. Styreenhedens software må kun aktualiseres af en autoriseret forhandler.