



# Bulletin

---

## **BMW 5'er, E60 Fra årgang 2003**

### **Airbag- og ABS-kontrollamper lyser Radioen fungerer ikke Sædevamen fungerer ikke Batteri – ladetilstand lav**

Hvis der ved ovenfor nævnte køretøjsmodeller udlæses fejlkoderne 10665 „Batteriovervågning fejlbehæftet“ , 24015 „ABS-spændingsforsyning fejlbehæftet“ og 37840 „Airbag- spændingsforsyning mangelfuld“, kan dette hænge sammen

med et forudgående batteriskift. Efter batteriskift skal det nye batteri registreres i powermanagement. Hvis ikke der foretages registrering, anvender styreenheden de lagrede lade karakteristiker fra det gamle batteri. Hvis der konstateres uregelmæssigheder, frakobler styreenheden forskellige komfortfunktioner til fordel for køretøjets startevne. I dette tilfælde skal batteriet kontrolleres, oplades eller udskiftes. Derefter skal batteriet registreres i styreenheden. Derved lagres kilometerstanden automatisk, og de lagrede måleværdier såsom batteriladetilstande, strøm, spænding og temperatur slettes og geninitialiseres.

Denne funktion finder du således i mega macs:

Køretøjsvalg -> Diagnose -> Kodning -> „Batteri-registrering“.

Slet de udlæste fejl i de pågældende styreenheder.

Vær i denne sammenhæng opmærksom på afmonterings-/monteringsanvisningerne fra køretøjsproducenten.