



# Bulletin

---

## **Renault Kangoo 1, fase 2 Alle modeller med centrallås og skydedør i venstre side Årgange: 2003- 2006**

### **Centrallås låser ikke venstre skydedør op**

Hvis ovenfor nævnte mangel konstateres ved denne køretøjstype, kan fejlårsagen være en fejlbehæftet sensor i tankstudsens eller et forkert tankdæksel.

Køretøjets sikkerhedsfunktion skal forhindre kvæstelser eller beskadigelser, når skydedøren åbnes, og når tankdækslet er åbent.

Ellers kolliderer skydedøren med tankdækslet.

Registreringen foregår via en induktiv sensor i tankstudsens, der registrerer en integreret magnet i tankdækslet.

I dette tilfælde skal sensorens funktion kontrolleres og tankdækslet kontrolleres for overensstemmelse.

Fejlbehæftede komponenter skal skiftes ud.