



# Bulletin

---

## **VW Golf 3, Vento, Polo Motorkode: AEE, AEX Årgange: 1995- 1999**

**Urund motorgang hhv. med højt  
omdrejningstal**

**Fejlkode:**

**533 „Tomgangsreguleringssystem - signal  
fejlbehæftet“**

Hvis ovenfor nævnte fejl med de viste fejlkoder konstateres ved disse køretøjstyper, kan fejlårsagen være en kraftig tilsmudsning af gasspjældenheden forårsaget af oliekulaflejring.

I forbindelse med afhjælpning af fejlen skal følgende arbejdsstrin udføres:

1. Afmonter gasspjældet, rengør det, og påmonter det igen.
2. Bring motoren til driftstemperatur, og foretag derefter en grundindstilling af gasspjældet med mega macs i menupunktet Grundindstillinger.

Vær i denne sammenhæng opmærksom på afmonterings-/monteringsanvisningerne fra køretøjsproducenten.