



BULLETIN

VW Golf V, Golf Plus. Alle biler fra 2003

Periodiske fejlfunktioner i den centrale elektronik - komfortsystem, f. eks. centrallåsesystem, telefonfunktion, radio.

Reklameres der problemer med periodiske fejl ved bilens komfortsystem ved de ovennævnte modeller, kan starterkontakten være årsagen. Problemer kan også beskrives som "bilens elektronik gør underlige ting".

Dette kan vise sig på følgende måder:

- Radioen eller telefonfunktionen slukker, selv om tændnøglen sidder i låsen.
- I nogle tilfælde kan menupunktet 'Telefon' ikke aktiveres når motoren kører.
- Nogle gange låser eller åbner centrallåsesystemet ukontrolleret under kørselen.


Følgende fejlkoder kan være gemt i fejlhukommelsen for central elektronik - komfortsystem:

- 00576, "betyder klemme 15 – elektrisk fejl i strømkreds, periodisk".
- 00883, "betyder starterkontakt-D (klemme S), elektrisk fejl i strømkreds periodisk".
- 00884, "betyder starterkontakt-D (klemme S), elektrisk fejl i strømkreds periodisk".
- 01744, "betyder starterkontakt-D (klemme P), elektrisk fejl i strømkreds periodisk".

For at udbedre fejlen bør først alle sikringer og strømforsyningen på de pågældende systemer kontrolleres.

Hvis der her ikke findes fejl, tyder dette på en defekt starterkontakt. Når kontakten er slidt indvendigt, går kontaktrinnene ikke præcist i indgreb, således at der kan opstå overlapninger mellem kontakterne P og S.

BULLETIN



I så fald skal starterkontakten udskiftes. Original-reservedelen er i mellemtiden blevet ændret af VW.