



## **Kia**

## **Picanto**

# **Alle benzinmodeller fra produktionsår 01/2005 og frem**

### **Motorkontrollampen lyser**

Hvis kunden påpeger fejlen - Motorkontrollampe lyser - kan dette muligvis være lagret under fejlkode P0030 (opvarmet lambdasonde1, cylinderrække1, opvarmningsregulering-fejlfunktion strømkreds).

Årsagen til fejlen ligger i en mangelfuld produktionskvalitet af loddeforbindelsen i kabelbundet.

Mulige årsager:

- Afbrydelse pga. for høj modstand i kabelbundet for den opvarmede lambdasonde.
- Afbrydelse pga. for høj modstand i kabelbundet for indsugningstryksensoren.

Problemløsning:

- Kontroller loddeforbindelserne i kabelbundet.
- Reparer evt. kabelbundet.