



Mercedes

Model: 124, 129, 140, 202, 210

Med Becker-radio "MB Classic"

Radio ude af drift

Antenne kører automatisk ind/ud

Ved biler af ovennævnte typer, som har indbygget radio „MB Classic“ (Becker BE 2010) med trafikradiomodtagelse og RDS, kan der forekomme følgende fejlfunktioner:

- Radioen kan ikke betjenes
- Ingen visning på displayet
- Radioen kan ikke slukkes
- Antenne kører op og ned konstant

Hvis ovennævnte symptomer opstår, er der tale om en fejl i softwaren. Fejlen afhjælpes ved at skifte radioen ud. Radioer med serienummer BE 2010S 1110001 og opefter har en opdateret softwareversion installeret.