



Mercedes Benz Model 170, 202, 203, 208 med motor 111 Model 202 med motor 605 og 611

ABS-kontrollampe lyser

Fejlen kan ligge i ESP-styreenheden. Manglende spændingsforsyning til ESP-styreenheden gør, at ABS-kontrollampen tændes, og fejlmeddelelsen ABS/BAS/ESP fremkommer på multifunktionsdisplayet. I fejllageret registreres fejlkoderne C 1000-128 eller C 1000-016.

- Kontroller spændingsforsyningen på pin 45 og pin 47 på ESP-styreenheden.
- Kontroller desuden, om der er fri gennemgang i sikring F 23/1f8 og F 23/1f9, og om sikringerne sidder, som de skal.
- X12/3, kontroller ledningsforbinder klemme 30.

Bulletin