



Mercedes Benz W 124, 129, 140, 202, 210 Alle modeller

Fartpiloten fungerer ikke, motoren skifter for tidligt ned i geartrin "D", kontrollampen lyser, når der bremses

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over ovennævnte fejl eller andre fejl i andre af bilens systemer, kan årsagen være, at der er monteret en fremmed radio. Hvis der monteres en fremmed radio, kan hastighedssignalet bliver kraftigt forstyrret. Før der monteres en fremmed radio, skal tilslutningsledningen til hastighedssignalet derfor klemmes af på stik A, ben 1 (grøn/hvid ledning) og isoleres.