



## **Mercedes-Benz ML 270 CDI Modelår: 11.1999 - 06.2005 Motor: OM 612.963**

### **Motorkontrollampen lyser Bilen kører i nøddrift Fejlkode: P1189 „Indgangskanalslukning“ Motor har effekttab**

Hvis der for denne model konstateres en eller flere af de ovennævnte fejl, kan dette hænge sammen med en knækket stang for fyldningskanalstyringen. I dette tilfælde skal stængerne afmonteres og udskiftes med en af producenten ændret reservedel.

Reservedele:

Monteringsclips: 611 098 01 26

Stænger: 611 098 02 26



Vær i denne sammenhæng opmærksom på producentens monterings- og afmonteringsanvisningerne.