



Mercedes-Benz M-klasse (163) Modelår: 1999 – 2004 Motor: 612.963 Alle modeller

Ujævn motorgang

Fejlkode: P1187

Common-Rail-tryk er for højt / lavt

Hvis den ovennævnte fejlkode aflæses i fejllageret for motorstyreenheden for denne model, kan dette hænge sammen med en fejl i brændstoffilteret. Luftbobler i brændstofledningen bag ved filteret kan føre til fejl i brændstofkoncentrationen.

I dette tilfælde skal brændstofforsyningen kontrolleres og ved behov skal brændstoffilteret udskiftes.

Her tilbydes et ændret brændstoffilter i reservedelsprogrammet fra producenten.

Reservedelsnummer:

Brændstoffilter A 611 092 00 01

Brændstoffilter (bio-diesel) A 611 092 00 01

Slet derefter fejlen ved hjælp af et diagnoseapparat.

Bulletin