



Mercedes Benz W 202 op til 30.09.1995 - Kun biler med MotoMeter-kombiinstrument

Speedometer periodevis ude af funktion

Problemet kan ligge i kombiinstrumentet. Ved høje ude-temperaturer er det muligt, at speedometernålen sætter sig fast på stopstiften og først frigøres igen ved en hastighed på 40 km/h. I så tilfælde skal der presses en lille gummimuffe over stiften.

Det gøres på følgende måde:

- Afmonter kombiinstrumentet
- Fjern glashuset
- Pres nu muffen hen over stopstiften. Drej forsigtigt markøren væk fra stiften
- Fugt en fnugfri klud med vand og rens markøren på anslagspunktet. Inden du genmonterer glashuset, skal du tjekke, at der ikke er aftryk efter fingre eller støvfug.
- Fastgør glashuset igen
- Monter kombiinstrumentet
- Foretag funktionskontrol

Bulletin